

Удаление известковых отложений солей в кофемашине


Приблизительная продолжительность 40 мин

Необходимый материал:
 Таблетка для удаления известковых отложений солей
 Упаковка и 3 шук (Art. 61848)



Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофемашины WE6». Во избежание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.

Условие:



»Удаление накипи«






Запустить






Далее


»Удалите воду из поддона«




»Добавьте ср-во от накипи«





»Кран открыть«



»Кофе-машина удаляет накипь«
 »Кран закрыть«




Кофе-машина удаляет накипь«
 »Удалите воду из поддона«






»Наполните бак для воды«



»Кран открыть«



»Кофе-машина удаляет накипь«
»Кран закрыть«



»Кофе-машина удаляет накипь«
»Происходит промывка кофе-машины«
»Удалите воду из поддона«

